

Puerto Cancún Unidad 69

Avances

Diciembre 2013

CLUB DE PLAYA

- Reparación de grietas en la entrada principal
- Pintura de fachada en la entrada principal
- Cambio de guano en palapa de Pool-bar
- Suministro y colocación de 9 palapas en la playa
- Pintura de estructura metálica de entrada principal
- Cambio en el diseño de áreas con plantas
- Decoración navideña
- Celebración de posada navideña para empleados

Reparación de grietas en la entrada principal



Pintura de fachada en la entrada principal



Cambio de guano en palapa de Pool-bar



Suministro y colocación de 9 palapas en la playa



Pintura de estructura metálica de entrada principal



Cambio en el diseño de áreas con plantas nuevas



Decoración navideña



Celebración de posada navideña para empleados



ATENTAMENTE

LA ADMINISTRACIÓN

